

Cliente: Ernesto Gacía

Dirección: Col Aguas Del Valle México



PRINTER ZONE

Av. AgUILA AZTECA #7080-6A Col.
Guaycura, Tijuana, B.C. Tel. (664) 720 48 45

FOLIO

1001

MANTENIMIENTO

REFACCIONES Y TIEMPO UTILIZADO

Equipo:

CPU - 14

Modelo:

23942340234

Cantidad:

0

Arribó:

0

Contacto:

ernesto@gmail.com

Fecha:

2022/011/3

No. De partes:

0

Inició:

0

Causa:

Ruido

Técnico:

Brandon Anthony

Revisó:

Terminó:

No. De Serie:

DELL235234235

No. ID:

899

T. Total:

0

Descripción:

Ninguna refacción a utilizar.

MULTIPUNTOS

- Apagar y encender equipo
- Ejecutar prueba de cabeza
- Retirar ribbon
- Retirar etiqueta
- Retirar cubiertas
- Revisar sensores

- Revisar banda principal de impresora
- Revisar alimentación de fuente de poder
- Revisar targeta lógica
- Revisar platten roller
- Revisar pivot bar
- Revisar ribbon supply spindle

- Revisar take up ribbon
- Revisar limpieza interna
- Revisar limpieza externa
- Instalar cubiertas
- Ejecutar pruebas de cabeza

La máquina daba algunos **sonidos extraños**, fueron revisados y se determinó reemplazar unas piezas.

Comentarios

Ninguno.

Nombre del ingeniero: Brandon Anthony

Nombre del cliente: Ernesto Gacía